

22/8 2138-41

Till Försvarsstaben.

Ang. gjorda iakttagelser beträffande en rymdprojektil.

Undertecknad, anställd vid AB Flygmotor, Trollhättan, gjorde vid mitt sommarnöje på egendomen Sund vid Byfjorden utanför Uddevalla, torsdagen den 22 augusti kl. 21.38-21.41 följande iakttagelser betr. en rymdprojektil.

Jag vill dock först fastställa att det icke rör sig om något övernaturligt eller kosmiskt fenomen. Att föremålet har tillverkats på en mekanisk verkstad är hundraprocentigt säkert.

Jag satt och läste då jag fick höra ljudet av en flygmaskin, vilket där inte är något ovanligt. Nu fäste jag mig emellertid vid att ljudet tilltog i styrka och blev mycket kraftigt utan att vilja nå ett maximum. Flygplanet borde ha passerat med tanke på den tid, c:a 1 min, som jag hörde det, innan jag gick upp för att titta. Det som huvudsakligen gjorde att jag reagerade var emellertid motorljudet. Det lät som en långsamgående explosionsmotor men med avsevärt kraftigare smällar.

När jag kom ut på trappan fick jag omedelbart syn på föremålet mot den stjärnbestrodda natthimlen. Den syntes då rakt upp och i c:a 70°vinkel från marken räknat..

Iakttagelser:

Form. Föremålet hade den form som synes på bifogade akvarell. Jag vill dock här förutskicka att den exakta formen var svår att iakttaga, då jag irriterades av att ljuset från bakomvarande stjärnor ideligen tändes och släcktes. Kroppen var alltså torpedformad, men med andra proportioner än en torped eller flygplankropp, så till vida att den hade påfallande stor diameter i förhållande till längden. Baktill var det en avgasflamma med en diameter ej fullt lika stor som kroppens största diameter, men med lika stor diameter som det bakre partiets. Flammans längd var lika med diametern. Färgen på flammen var gul med ungefärligen den nyans, som framgår av akvarellen. Jag kunde ej iakttaga någon rörelse i flammen.

Formen på projektilens bakre del iakttog jag under en längre tid, varför jag tror mig ha uppfattat den riktigt. Den främre delens form är jag däremot något osäker på. Först tyckte jag nämligen att det var något som stack ut radiellt från den främre delen, men jag kunde inte med säkerhet iakttaga, om det var något annat än en synvilla orsakad av stjärnljusets tändande och släckande, vilket liksom sårade profilen.

Då jag omedelbart jag såg den inte kunde iakttaga några vingar, le-